

الحالة الراهنة ومقترح العلاج والترميم للأعمال الزجاجية الفنية بمتحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية

د. رشا محمد على حسن زينهم^{٠٠}

مقدمة:

شاء الله أن تنعم مصر بالعديد من الحضارات المختلفة المصرية والقبطية والإسلامية التي أدت وجود أ عملاً أثرياً مختلفة وكثيرة قد تصل إلى ربع آثار العالم إلى جانب الكثير من الطرز الفنية للعمارة الخديوية التي أنشأتها أسرة محمد علي والعديد من المباني والأحياء الأثرية التي تمثل قيمة ووزناً حضارياً يمكن الاستقادة منها والكشف عن آفاقها ومميزاتها وقد بدأت هذه الصحوة لتأهيل وتوصيف وترميم الأعمال الفنية المعمارية والقصور المصنفة آثاراً والتي تعد ثروة قومية يجب المحافظة عليها ومن هذه القصور المميزة قصر فاطمة الزهراء سابقاً وقصر المجوهرات حالياً بالاسكندرية والذي يجمع بين جنباته العديد من العناصر الفنية من الفنون التطبيقية كالزجاج المعشق والأسقف المنجورة والمرسومة بالأفريسك الملون والموزاييك المذهب والرخام المعشق والسواتر والقواطيع المصنعة من الخشب والمرسومة على فوال وكذا الحوائط المرسومة على القيشاني وال الحديد المشغول ووحدات الإضاءة الزجاجية النحاسية المزخرفة و يعد قصر المجوهرات الملكي بالاسكندرية الذي تم بناءه عام ١٩١٩م من أهم القصور التاريخية التي تهتم الدولة بعنايتها والحفاظ عليه وتعمل على ترميمها وصيانتها للرجوع به إلى صورته الأصلية. بما يتاسب وقيمة التارikhية والفنية المستوحاه من الطرز الأوروبيه وبقيمة وفك وفلسفه مصرية عربية.

وقد أصاب القصر الكثير من التلف والتهالك نظراً للإهمال وعدم الاهتمام به والترميم الخاطئ للأعمال الفنية والمعمارية التي تمت عليه في فترات سابقة وقد دعينا من قبل الشركة المهمة بعملية الترميم لوضع خطة ومقترح لعلاج الأعمال الفنية خاصة في مجال الزجاج والتصوير لنعود بالمبني إلى حالة التأهيل والحفظ على الأعمال الفنية بالقصر من الداخل ليعود إلى وضعه الطبيعي لإبراز الوجه الحضاري والجمالي لهوية مبانينا الثقافية لممارسة دورها في الارتفاع بالحس الفني من خلال إعادة القصر إلى ما كان عليه واستغلاله متحفاً لعرض مجوهرات الأسرة الملكية.

منهجية البحث: يتحدد المنهج الدراسي للبحث في الآتي:

وضع خطة علمية للترميم الدقيق للأعمال الأثرية الفنية بالقصر والتي تعد ثروة قومية نظراً لأهميتها. وأهمية القصر الذي أنشأ في فترات الإزدهار الحديثة في العمارة الخديوية.

^٠ مدرس بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

^{٠٠} استاذ ورئيس قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - مصر.

أولاً: الدراسة التاريخية لنشأة القصر.

ثانياً: توصيف الحالة الراهنة وفحص للأعمال موضوع الدراسة وتحديد أهم العوامل التي أدت إلى تدهورها وتلفها ومسبياتها والعناصر المفقودة والهالكة منها. من خلال الرؤية العينية التصوير الضوئي والتكيير الميكروسكوبى.

ثالثاً: تحديد طرق إجراء التحاليل العلمية والفحوص والدراسات لتحديد طرق الوقاية والعلاج.

رابعاً: تحديد مرحلة الترميم والحفظ لأعمال الزجاج والتصوير بالقصر.

خطوات العمل:

أولاً: مرحلة الدراسة والنشأة التاريخية:

بدأت السيدة "رين ب هانم فهمي" في بناء القصر عام ١٩١٩ م ثم أكملت البناء والتأثيث والزخرفة النبيلة "فاطمة الزهراء" عام ١٩٢٣ م والتي اشتهرت باسم فاطمة حيدر وهو الاسم الذي اعتمد وأصبحت الحروف الأولى منه "FH" مسجلة على أماكن كثيرة بالقصر ومقتنياتها كعبادة الملوك وأمراء الأسرة العلوية. ويعد القصر نموذج فريد من الناحية المعمارية والفنية المستوحاة من الطرز الأوروبيه بروئية مصرية. ومساحة القصر ٤١٨٥ م٢. الجناح الغربي ويكون من طابقين الأول يضم أربع قاعات وبه وحمام والثاني يضم أربع قاعات بها أربعة حمامات يتوسطها بهو كبير - الجناح الشرقي وقد شيد بعد الجناح الغربي وتم ربطهما بممر ذو شرفات على الجانبين من الزجاج المعشق بالرصاص والبدروم ويكون من ثلاثة حجرات ومطبخ ودورات مياه. والأعمال الفنية منتشرة ومتعددة بالقصر فالأعمدة على الطراز البيزنطي والرسومات الأفريسك على الأسقف مستوحى من عصر النهضة والزجاج المعشق بالرصاص مستوحى من قصة حب رومانسي وهي من معالم القصر. والزخارف منتشرة على جانبي القصر من فن الباروك والركوكو والأرضيات من الرخام المعشق الملون والباركية رسومات هندسية زخرفية على نظام الفن الإسلامي أما الأرضيات جداريات الحمام وخاصة الحمام الرئيسي بالطابق الثاني فمغطاه بقطع من القيشاني الملون المرسوم على هيئة لوحات فنية نباتية وقد تم تحويل القصر في عام ١٩٦٠ م ليكون متحفاً يضم مجموعات من مجوهرات أسرة محمد علي باشا.

ثانياً: توصيف الحالة الراهنة:

بدأت الدراسة من الواقع بالرؤية العينية ثم التصوير الضوئي الفوتوغرافي والوسائل المتعددة الأغراض ثم عمل أيزو مترن للأرضيات والأسقف والعناصر الفنية لتحديد مناطق التلف والترميم عليها وتوثيقها بداية من الوصف المعماري ثم التأكيد على الأعمال الفنية الزجاج المعشق بالرصاص - وحدات الإضاءة الزجاجية والنحاسية.

الرؤية العامة لحالة القصر:

قد تم رؤية التهالك الواضح في المبني من خلال نكيل الكثير من الأعمدة والتيجان خاصة في الممر الأوسط والشرفات والبلكونات الزجاجية ومعظم العناصر الزخرفية للواجهات مما يجب استبدالها بنفس نوعيات الخامات والطرز الفنية كذلك لوحظ التهالك في النواحي الإنسانية للأسقف والكمرات بالحوائط مما يستدعي إجراء أعمال تدعيم إنسائي لهذه الأجزاء إلى جانب الحوائط وخاصة أرضيات الموزابيك والقيشاني. ولوحظ أثناء اختبارات الفحوص أن هناك الكثير من الشروخ التي يمكن إجراء عمليات حقن وعمل دعامات لها عن طريق المكتب الاستشاري المعماري. والأشكال من ١ : ٤ توضح بعض مظاهر التلف في المبني العام. أما الشكل ٥ ، ٦ . فتوضح رسم قطاعات المبني والمسقط الرأسي مبني عليها توزيع الحجرات والممرات. وأماكن الأعمال الفنية.



شكل (٢)



شكل (١)

الوضع الحالي للبرج الشرقي لبرج الغربي قبل البدء في عمليات الترميم
الوضع الحالي للبرج الشرقي أثناء تركيب السقالات استعداداً لإجراء
عمليات الترميم




شكل (٣)

بعض من أجزاء الواجهة ونرى عمليات التهالك في الأسقف والجدران والأعمدة




شكل (٤)

أعمال الاختبارات والفحوص للأسقف الخرسانية والتدعيم للكمرات والأسقف من أسفل



شكل (٥)

الرفع المعماري للواجهة البحرية ليوضح عليها موقف الأعمال المطلوب ترميمها بالقصر



شكل (٦)

رسم مسقط أفقي للقصر والتخطيط العام ليوضح عليها أجزاء الأعمال الفنية المطلوب ترميمها

الرؤية العامة للزجاج المعشق بالرصاص:

من خلال دراسة ما يقرب من ٥٠٠ صورة فوتوغرافية وتكبيرها والاهتمام بالأجزاء المتهالكة وتكبيرها في الأعمال من خلال الدراسة العلمية وتكنولوجيا أعمال الزجاج والتصوير الحراري اتضح أن هناك أجزاء كثيرة متهالكة وأجزاء كثيرة تم ترميمها سابقاً بدون أصول علمية أو تكنولوجية لهذه النوعية الكلاسيكية التي تتبع أصول فن عصر النهضة والكلاسيكية الموضوعية في تصور أعمال زجاج القصر بالملونات الحرارية خاصة في الطريقة التي تحكي قصة حب حقيقة أوروبية إلى جانب فتحة الحمام بالدور العلوي والتي تعد غاية في الانقان وترسيب اللون الذهبي على أعاد الرصاص قيمة جديدة في العمل. نجد أن نسبة التهالك والترميم الخاطئ فيه تصل إلى ٣٥% في الشباك الأول والثاني من الطرفة أما الشباك الثالث من جهة اليمين فهناك تهالك في موضوعه وترميمه بالملونات الزيتية الباردة التي تطابرت ولم يصبح لها أثر ونسبة التهالك في هذا الشباك تصل إلى ٨٠% مما تسبب في إضاعة القيمة الفنية والأثرية لهذا الشباك أما الشباك الرابع من الجهة اليمنى فنسبة التهالك به تصل إلى ٥٠% في الملونات. وهناك أجزاء كثيرة من الزجاج التي تم إعادتها بطريقة خطأ وتم تلوينها بالملونات الزيتية الباردة والشباك رقم ٥ من الجهة اليمنى أيضاً نسبة التالف والترميم الخاطئ فيه تصل إلى ٨٠% من العمل. كذلك الشباك المتواجد على السلم فقد تم التأثير والخروج به من مضمون العمل إلى شكل جيد وتم تغييره واستبدال الأصل بقطع من الزجاج الملون في غير أماكنها الصحيحة وكذا في أماكن ومواضع خاطئة مما أضاع القصة الفنية في هذه اللوحة. ومجمل هذه الأعمال الفنية من الزجاج المعشق بالرصاص والملون حرارياً سوف يتم دراستها طبقاً للأصول العلمية والصور الموضحة.




أ. معالجة ترميمه خاطئة وكسر بأعلى الوجه إلى جانب تلوين على البارد لم يراعي فيها تكنولوجيا التصوير الحراري
ب. الترميم الخاطئ والملونات على البارد وتنطير من اللوحة.

شكل (٧) يوضح بعض فتحات الطرفة الزجاجية بين أجزاء القصر ونلاحظ الترميم الخاطئ والكسر في زجاج جميع الفتحات.



شكل ٨

عدم مهارة المرمم في الملونات والتصوير على البارد ونجد تطاير اللون من سطح الزجاج بالإضافة إلى الإجهاد الواضح في الشباك نتيجة عدم الصيانة ووضع زجاج حماية لهذه الأعمال مما أدى إلى ضعف حالة الزجاج وطبقة التصوير مما أدى إلى وجود شروخ دقيقة وبكثرة في العمل وتشويق بنوعيات زجاج جديدة وبألوان غير موجود



ب. وضوح في عدم الإتقان في الترميم والتصوير وتغيير في الأصل الفني للعمل وإجراء عمليات تصوير خاطئ

أ. تغير في نوعية الزجاج المرسوم والقطع في منطقة التصميم بالإضافة في الخلفية بدون معالجة للأصول الفنية.



د. ترميم خاطئ واضح في العمل بأبعاده وعدم مطابقة نوعية الزجاج والموضع اللوني. ونلاحظ الفرق في هذا الشباك وجاء من شباك آخر به تكسير في العمل فقط.



ج. القطع في الوجه والتوصير على البارد وتطاير اللون وتهالك الزجاج وتتشتت أجزاء كبيرة منها لعدم مطابقة الأصل التكنولوجي.

شكل (٩)




شكل (١٠)

نلاحظ الفرق بين الأصل والترميم الحديث وعدم الدقة في عمليات التصوير الحراري بل استخدام الملونات الزيتية في التصوير



شكل (١١)

نلاحظ التغير في موضوع العمل وعدم إظهار الموضوع الكلاسيكي فتم القضاء على الوجه والتشخيص وأصبح الموضوع مغايراً للحقيقة الأساسية للشباك وذلك من خلال الإضافات التي لا تخدم الموضوع الأصلي ونلاحظ ذلك في السيدة والرجل الماثل أمامها حيث لم نرى وجنتيهم وأيضاً ملابسهما وأرجلهم.



ب. عدم استخدام الملونات الأصلية (نترات الفضة) الحرارية واستبدالها بملونات زيتية على البارد وعدم تثبيتها مما كانت نتيجتها تطاير في طبقة اللون ومن ثم تشوه في موضوع العمل الفني.

أ. قطع الخلفية اللونية بشرط مغاير من لون الزجاج الباردة على الجهة اليسرى تشوه متعمد بسبب عدم دراية من قام بهذا العمل بأصول هذه الأعمال فنياً وتكنولوجيا.

شكل (١٢)



شكل (١٣)

لوحات الطابق الثاني بالحمام والتي تعد من أجمل لوحات الزجاج المعشق بالرصاص والرصاص المطلي بالذهب. ونلاحظ مدى الإهمال والترميم الخاطئ على هذه اللوحة واستبدال الزجاج الملون الأنثيك بزجاج مصرى لا يتناسب مع قيم وجمال هذه اللوحة إلى جانب تلوين الرصاص بالبرونز في القطع المتهالكة مما أدى إلى تشويه العمل

الرؤية العامة وتحليل لوحدات الإضاءة الزجاجية

بالدراسة العينية والتصويرية ودراسة السجلات الموجودة بمخازن القصر اتضح أن هناك أكثر من أربعون وحدة إضاءة ما بين الزجاج المعشق بالنحاس والمؤكسد والزجاج المعشق بالرصاص والأوبل والزجاج المنفوخ وكذلك وحدات الإضاءة النحاسية المجمعة والمدلل عليها قطع من الزجاج المشكل يدوياً والتقنيات مختلفة في تصنيع كل وحدة يؤدي إلى إيجاد معالجة خاصة في تكنولوجيا الترميم والطرق العلمية للتنظيف والحفظ والتوصيف وعلى هذا فقد تم اتباع الخطوات المتبعة في منهج الاستشاري العام من حيث أعمال الفك والرفع والحفظ في مخازن خاصة استعداداً لعمليات الترميم وتوصيل أعمال الكهرباء ثم إعادة تركيبها.

وقد تم عمل الإجراءات التالية:

- ١- يتم تصوير الوحدات فوتوغرافياً وفيديو قبل الفك والبدء في الترميم.
- ٢- يتم فك الوحدات وتخزينها في مكان آمن.
- ٣- يتم تنظيف الوحدات ميكانيكيًا حسب الأصول العلمية.
- ٤- يتم تنظيف الوحدات كيميائيًا بالمذيبات المناسبة حسب الأصول العلمية.
- ٥- يتم استكمال الأجزاء الناقصة من الوحدات بما يتلاءم مع التكوين الأصلي للقطع.
- ٦- يتم إجراء عمليات الترميم على أجزاء النحاس والزجاج بالطرق العلمية الحديثة واللحام عن طريق أشعة الليزر أو بطريقة الأشعة الخاصة باللحام U.V.
- ٧- يتم إعادة تركيب الوحدات في أماكنها الأصلية بعد التأكد من الوصلات الكهربائية الخاصة بها من دوى وأسلاك وتغيير التالف بنفس نوعية مواصفات الخامات الأصلية وفيما يلي صور لبعض نوعيات وحدات الإضاءة بالقصر.



ب. وحدتين من الإضاءة من الزجاج الملون المعشق بالنحاس ونجد أن هناك بعض القطع المنفصلة من النحاس وقطع الزجاج الأوبل

أ. وحدة إضاءة من الزجاج الأوبل المرسوم بالملونات الحرارية وبه بعض الشروخ في الجزء العلوي

شكل (١٤)



شكل (١٥)

وحتدين من وحدات الإضاءة النحاسية المدعمة بقطع من الزجاج المنفوخ الملون
ونجد طمس فس معالم الزجاج وكسر لبعض أذرع النحاس




شكل (١٦)

ثلاثة وحدات من الزجاج الملون الأوبال والشفاف معشق عن طريق الرصاص
ويلاحظ الاعتمام التام نتيجة الاتساخ

ثالثاً: تحديد طرق الوقاية والعلاج من خلال اجراء عمليات التحاليل والفحوص العلمية:

يتم تحديد العيوب الناتجة والفاقد والتالف من الأعمال نتيجة لتكبير بعض الصور ثم تحديد معرفة أسباب التلف والخامات المستخدمة من خلال التحاليل المعملية التي يمكن إجراءها لمعرفة تكوين المادة المستخدمة في الآثر ثم مراجعة لأصول علم الصناعة والفن في هذا الوقت وإجراء عمليات التحليل والفحص للملونات الزجاجية وأعواد الرصاص وكذا السمنت "المعجون" من خلال الكشف بالأشعة السينية X-Ray والاسبكتروجراف AS والتحليل بطريقة EDX والتحليل الحراري DTA و TGA والأشعة تحت الحمراء IR والتحليل الميكروسكوبى والكروماتوجراف. وكذلك إجراء بعض التحاليل العلمية على قياس الخواص الميكانيكية (شد - ضغط) لبعض المواد الفنية الأخرى. وقد تم إجراء الفحص بالأشعة السينية على عينة من الزجاج الملون

وقد لوحظ انخفاض نسبة السيليكا بمقدار كبير حيث وصلت إلى ٥٨.٢٥٪ والنسبة المتعارف عليها في زجاج سيليكات الصوديوم والكلاسيوم تتراوح ما بين ٧٣٪:٦٨٪ وانخفاض نسبة السيليكا يقلل من متانة الزجاج أما بالنسبة لأكسيد الصوديوم نسبته ١١.٨٩٪ فهي نسبة متوسطة وهي في نفس الوقت تساعد الزجاج على مقاومة تأثير الرطوبة، وعلى الجانب الآخر ارتفعت نسبة البوتاسيوم إلى ١٢.٣٤٪ وهي نسبة كبيرة جداً في ظل وجود أكسيد الصوديوم القلوبي، أما نسبة أكسيد الكالسيوم تصل إلى ٥٤.٣٠٪ وهي تعتبر ضعيفة جداً فالنسبة المتعارف عليها أما بالنسبة لتواجد أكسيد الزنك والتي بلغت نسبته ١٠.٢٧٪ فتعتبر أحد العوامل الملونة للزجاج والشكل (١٧) يوضح نتائج التحليل بطريقة تشتت الأشعة السينية على عينة من الزجاج الملون.



EDAX ZAF Quantification (Standardless)

Element Normalized


SEC Table: Default

Element	Wt%	At%	K-Ratio	Z	A	F
Sik	1.13	1.46	0.0091	0.0170	0.7727	1.0262
SK	42.10	47.41	0.3978	1.0119	0.9161	1.0191
Cak	56.76	51.13	0.4933	0.9920	0.8761	1.0000
Total	100.00	100.00				

شكل (١٧)

يوضح نتيجة التحليل بطريقة تشتت الأشعة السينية لعينة من الزجاج الملون

كما تم الفحص على عينة من الزجاج الملون عن طريق الميكروسکوب الإلكتروني الماسح (SEM) ويوضح من شكل (١٨، ب) التجانس النسبي لسطح الزجاج مع وجود بعض المواقع التي تنتشر بها الشوائب الرملية بأشكال مختلفة على السطح الزجاجي وبين الحبيبات مع انعدام وجود الفاقد الهوائية وقوة تكبير $\times ٥٠٠$ قبل المعالجة والتقوية.



١٨ - أ: توضح حجم وشكل الشوائب الرملية المنتشرة على سطح الزجاج وبين مكوناته الزجاجية مع ثبات جسم الزجاج الأصلي قبل المعالجة والتقوية والتنظيف.

١٨ - ب: صورة بالميكروسکوب الإلكتروني الماسح لنفس العينة بقوة تكبير $\times ٧٥٠$ مع تركيز واضح على الشوائب الرملية المنتشرة على سطح الزجاج وبين مكونات الزجاج نسبياً والتي تختلف في شكلها وحجمها عن مكونات الزجاج الأصلية قبل الترميم والتنظيف.

من خلال التجارب المعملية على الزجاج والرصاص والسمن اتضح أن هناك عدة عوامل ومظاهر للتلف تتعدد في التالي:

- وجد أن هناك طبقة من الغبار والسنаж المختلطة بمود دهنية متقطعة تغطي أغلب الأعمال الزجاجية سواء الفتحات أو المجسمات.
- تأثر الملونات المستخدمة بعوامل الرطوبة والحرارة مما أدى إلى تفشر الطبقة اللونية المرسومة في أصل العمل وتغير اللون في الملونات المستخدمة أثناء الترميم الخاطئ.
- تأثرت الطبقات المذهبة على أعواد الرصاص بفعل الحرارة والتلوين الخاطئ.
- تقوس حسوات الزجاج المعشق والسبب يرجع إلى الجفاف الذي يصيب مادة المعجون التي تملأ الفراغات بين معدن الرصاص والزجاج قد أدى إلى سهولة انفصال حشوات الزجاج عن تجاويف معدن الرصاص وتحببها إلى الداخل كما ساعد على تلف النوافذ وتهشمها من حركة الفتح والغلق المستمرة وأيضاً الرطوبة الموجودة بالحوائط قد أدت إلى تأكل الأخشاب في إطار الشبابيك مما

ساعد على تهالك قطع الزجاج وتأكل المعدن الرصاصي وانفصاله بسهولة عن الزجاج، كذلك أدت الرطوبة والأتربة إلى تأكل سطح الزجاج وترابك الأترية عليها قد أدى عدم دخول الضوء من خلال الزجاج إلى جانب تحطيم القطع الزجاجية نتيجة الاجهادات من قذف قطع الزجاج بثقل من الحجارة وترابك الأشياء الصلبة على الفتحات نتيجة للاستخدام السيء من قبل الموظفين الذين لا يعني لهم العمل الأثري شيئاً مهماً واستخدام هذه الفتحات كأماكن تخزين للدوسيهات والأوراق في صورة كتل متراصنة على الفتحة مما أدى إلى فصل قطع كثيرة من الزجاج عن المعدن الرصاصي وتهشم قطع أخرى.

الترميم الخاطئ:

لقد تم ترميم فتحات الطرقة بين مبان القصر والشبابيك والأبواب من قبل وذلك باستبدال حشوات الزجاج الملون المهمشة بأخرى شفافة عديمة اللون مع تلوينها بمعالجات لونية حديثة تختلف تماماً عن المعالجات اللونية الأصلية وقد تم أيضاً استبدال بعض الأجزاء من الفتحات بأخرى لم تعشق بل مزخرفة بملونات باردة واستبدال أماكن التعشيق بخطوط زخرفية في محاولة لمشاهدة أسلوب التعشيق المنفذ في التوافذ الأخرى. وكذلك تم تغيير شكل فتحة السلم في الدعم الخاطئ عن طريق تغيير الأجزاء السفلية ووضعها بطريقة خاطئة مما أدى إلى عدم قراءة اللوحة المنفذة كقصبة كلاسيكية.

رابعاً: تحديد مراحل العلاج والترميم والحفظ:

نتيجة لعمليات الفحص السابقة تم تحديد الأعمال الزجاجية الموجودة بالقصر وتوزيعها إلى عدة أساليب فنية مختلفة في التنفيذ والفكر الفني والخامات المستخدمة وملوناتها ونواعيات التعشيق والزجاج والتلوين والرصاص والنحاس وتم الاستفادة من نتائج التحاليل السابقة في كل مادة من مكوناتها وعناصرها وتحديد الخامات البديلة المناسبة لعمليات الترميم وكذلك تحديد الفاقد والتالف وتحديد أنساب طرق علاجها من خلال المكونات الأساسية للمواد والعناصر وأفضل الطرق لتنظيفها وتقويتها من هذه الأعطال وعلاجها مستقبلاً وبعد ذلك تأتي مرحلة فك وصيانة وعلاج الأعمال الفنية الموجودة بالمتحف ووضع علامات وأرقام لتحديد أماكنها للمساعدة في ردها إلى أماكنها الطبيعية بعد عمليات الترميم طبقاً للأزيز ومتراك المحدد والموصف لكل قطعة فنية ثم تتم عملية التنظيف بالطرق الميكانيكية اليدوية أو لا لإزالة الطبقات الشحمية والسنаж من على الأعمال الزجاجية والملونات عن طريق الأيدي المدرية والخبرة في ذلك مع مراعاة علاجها أو لا من الرطوبة بعد التنظيف وكذلك إزالة طبقات الإعتمام القائمة من على هذه الأعمال وإزالة الملونات الجديدة وغير مطابقة للمواصفات الأثرية الفنية وإعادة هذه الأعمال إلى لونها الأصلي كما كانت وتقويتها استعداداً لعملية الترميم والاسترجاع في مكانها الأصلي بعد عملية الترميم الإنسائي للمتحف.

خامساً: مراحل الترميم والحفظ والتركيب:

معالجة التقشير في طبقة اللون من على الأسطح الزجاجية بالطرق اعملية والمذيبات العضوية التي تتناسب وعملية التحاليل ويتم ذلك عن طريق معالجتها حرارياً كما يتم في هذه النوعيات التي قمنا بها من الأعمال الفنية ذات الصبغة الأثرية. ويتم ذلك أيضاً على إزالة القشور من على طبقات الزجاج المعشق ومعرفة تركيبة ونوعية صناعة هذه المادة الزجاجية سواء زجاج أنتيك أو جيوجولي أو متعرج مموج أو فلاش أو غيرها من نوعيات الزجاج ودرجاته اللونية من خلال الأساليب الفنية المصنعة للزجاج كذلك معالجة التقرير في طبقة الرصاص ومعجون الرصاص وهو العنصر الثاني في العمل الفني وكذلك يتم ذلك عبي وحدات الإضاءة المعدنية ومدى تحجر وتغير طبقة الباتينية عليها ومدى تحديد طبقة الصداء والتآكل والتالف المفقود من المعدن والزجاج.

مرحلة الترميم الدقيق والتركيب في الوضع والمكان الأصلي وإعادة تأصل وتأكيد هذه الأعمال بعد استبدال الفاقد وعلاج التالف وإزالة الملونات الغير مطابقة وتلوينها بما يتاسب والملونات المستخدمة وتكنولوجيتها بدون مساس بالأصل الفني والمحافظة على القديم الأصل منها وتنظيفه وتقويتها بطبقة مقوية وعزله عن الأجزاء الخارجية بطبقة عزل تتناسب وطبيعة المادة الفنية ذات الصبغة الأثرية لكل نوع من الملونات على حدة.

كذلك معالجة وتصنيع نوعيات من الزجاج طبقاً للأصول الفنية والتحاليل الناتجة بما يتاسب والقطع المفقودة من الزجاج المعشق وكذلك القطع المفقودة من زجاج وحدات الإضاءة.

تكنولوجيا ترميم الزجاج المعشق بالرصاص:

بعد تنظيف الحشوة وتناولها تم تثبيت ورق شفاف فوق سطحها لنقلها وذلك عن طريق الطبع ثم حدبت أماكن الرصاص المتهالكة وحدبت قطع الزجاج التالفة والغير موجودة ثم وضع القطعة على تراييز التعشيق وتم تجهيز عينات مسطحة من نوعيات الزجاج بعد صهرها بالطرق التكنولوجية التي تم الكشف عنها بالعينات سابقاً سواء كانت بالطرق اليدوية أو نصف اليدوية المسطحة أو المنقوشة أو المموجة وذلك في درجة حرارة انصهار 1450°C ثم تم التبريد بعد ذلك في فرن التبريد أي أن نقل درجة حرارة الفرن لحرارة الغرفة العادية ثم تم سحب الزجاج وإجراء عملية إعداد الرصاص ثم تعشيق القطع الناقصة ولحامها في باقي أجزاء الرصاص بعد التنظيف السابق وتجهيز مادة المعجون بالنسبة التي تم تحديدها في العناصر السابقة لتحليل المعجون ثم دمج المواد المعدة بنسبة قليلة من الغراء مضافة إليها نسب قليلة من الماء وصلت إلى 10% ثم تم دمجهم في زيت بذر الكتان للحصول على القوام السائل استعداداً لعمل المعجنة اللازمة للزجاج بعد تعشيقه ولحامها ووضعه في الإطار

الخاص به والمصنوع من الحديد على شكل حرف U وينطبق ذلك أيضاً على نوعيات الزجاج الخاصة بفتحات الزجاج المعشق بالجص أما زجاج القبة الخشبية فقد تم عمل قالب من الشمومط بشكل وحجم قطعة الزجاج وصب الزجاج السائل بعد سحبه من الفرن في هذا القالب ووضعه في فرن التبريد بعد كبسه في قالب الشمومط استعداداً لوضعها في فرن التبريد ثم تجميعها على القبة الخشبية عن طريق إفريز من الخشب والثبيت عن طريق المعجون الخاص به.

نتائج البحث:

التوصيل إلى طرق علمية لترميم الزجاج المعشق بالرصاص والنحاس بقصر المجوهرات بالإسكندرية. يمكن أن تؤكّد على إعادة الأعمال الفنية الزجاجية إلى حالتها الأصلية من خلال اتباع خطوات البحث العلمية في التأصيل – التحليل – تكنولوجيا الحفظ والترميم.

توصيات البحث:

أوصى بأن تكون مجموعة من العلماء للمشاركة في التأصيل والتحليل والإنشاء والترميم كلاً في تخصصه. لمراجعة ترميم الأعمال الفنية بالمتحف المصرية وكتابة تاريخية محدد فيها كم الترميم وعصره حتى يكون مرشدًا فيما بعد. للأجيال القادمة وأوصى بعمل حصراً لكافّة الأعمال الإسلامية والقصور التي تستغل من قبل الجمهور والمصالح الحكومية لإقامة أو العمل ببنقنيها ووضعها تحت إشراف وزارة الآثار.

المراجع:

١. سلوى جاد الكريم ضوي – دراسة ترميم وصيانة الآثار الزجاجية في مصر تطبيقاً على نماذج مختارة – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – ١٩٩٥ م.
٢. عبد المعز شاهين – طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الأثرية – الهيئة العامة المصرية للكتاب – ١٩٩٥ م.
٣. محمد علي حسن زينهم – الأزهر الشريف متحف الفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر مبارك – الهيئة العامة المصرية للكتاب – ١٩٩٨ م.
٤. محمد علي حسن زينهم – تكنولوجيا فن الزجاج – الهيئة العامة المصرية للكتاب – ١٩٩٥ م.
5. Newton,R.C., Conservation of mediaeval windows Isothermal – glazing Stockholm, 1975.
6. Plender Leith, H.J, The Conservation of antiquitiesand works of art, treatment Repair and restoration Oxford press, London, 1962.

The Current State & a Suggestion for the Treatment & Restoration of the artistic Works in Royal Jewels Museum in Alexandria

Dr. Rasha Mohamed Aly*

Dr. Mohamed Ali Hassan Zenhom

Summary

God has characterized Egypt with several architectural artistic styles and many monumental buildings and areas that represent value and civilizational feature can be used, exploring their horizons and features. A raise has begun of habilitate, describing and restoring the classified architectural works as monuments that considering national wealth should be maintained.

As examples of the distinct architecture which gathering several artistic elements such as the dovetailed glass, the curved and colored ceilings, the golden mosaic, the dovetailed and colored marble, screens and partitions that made of the turned wood decorated with copper and shells and also the worked iron, the decorative brass and the colored lime stones.

The Royal Jewels Palace in Alexandria that was built in 1919 considers one of the most important historical palaces that the country is paying attention to care and maintain it, trying to return its original appearance in a way fits with its historical and artistic value that inspired from the European styles.

The said Palace has reached many damage and destruction as a result of negligence, careless and the wrong restoration of the previous artistic and architectural works. This leads to restore and habilitate the building internally to return it back to its basic aspect and to show the civilizational and aesthetical aspect of our cultural

*Professor & Head of Glass Section in the Faculty of Applied Arts – Helwan University -
Lecturer in the Faculty of Applied Arts – Helwan University.

buildings to practice their role to promote the artistic sense against jewels and cosmetics of the former *Alawi's Royal* age in Egypt.

Research Methodology:

The research methodology is concerned in the following:

First: describing the current state, and then determining the declination factors.

Second: the scientific ways of studies, testing and laboratory analysis of the artistic and constructional works of the building.

Third: determining the most important reasons of damage, the protection and treatment ways of the artistic works (murals, opens & floors).

Fourth: determining the scientific method of the accurate restoration of the ceiling, dovetailed glass, mosaic and murals.

Fifth: the research applied conclusions.