

دراسة أسباب التصدع والاحتمالات المفترضة لعدم استقرار
خوذة القبة بضريح السلطان قانصوه الغوري
د. عبد الفتاح السعيد البنا

في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية وإعداد مشروعات الترميم قام المؤلفين بإلقاء دراسة شاملة لبحث أسباب التصدع والاحتمالات المفترضة لعدم استقرار خوذة قبة ضريح السلطان قانصوه الغوري . أنشأ هذه القبة السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري آخر سلاطين مصر من الجراكسة عام ٩٠٩ - ١٥٠٤ هـ (١٥٠٤ - ١٥٠٥ م) ويقع الأثر محل الدراسة في مواجهة مسجد السلطان الغوري بشارع الغورية عند تقاطعه بشارع الأزهري ، وتذكر حجة الوقف الخاصة بهذه المنشأة أن القبة والخانقة والكتاب والسبيل متصلين بعضها البعض في مواجهة مدرسة الغوري على يمين القادر من باب زويلة والمدرسة المؤدية متوجهًا إلى بين القصرين والمدرسة الأشرفية . ويشغل مبني القبة مساحة مستطيلة لها مدخل بالواجهة الشمالية الغربية حيث يفضي إلى دركة مربعة الشكل تقريبًا تقسم المبني إلى جزئين رئيسيين ، أحدهما حجرة القبة ويصل إليها الداخل من خلال فتحة بالجدار الجنوبي والجزء الآخر عبارة عن مصلى نصل إليها من خلال فتحة بالجدار الشمالي .

اشتملت هذه الدراسة على الاختبارات المعملية والحققية لتقدير العناصر المعمارية والإنسانية بمختلف خامتها من أحجار طبيعية وأجر ومون وأخشاب حاملة وخلافه من الخامات المستخدمة في تشييد الأثر موضوع الدراسة وذلك لتحديد نوعية الخامات وحالاتها ومظاهر التدهور بها وأسبابه لتقدير الوضع الراهن لقبة ضريح السلطان قانصوه الغوري بالإضافة إلى تحديد الخصائص الجيوبتологية لترابة التأسيس ومكونات مواد البناء للكشف عن الأصول الأثرية التي غالباً ما تكون اندرست أو أصابها البلل والتدهور ومظاهر القدم وأدت إلى عدم استقرار الأثر وانهيار خوذة قبة الضريح .